


M6 - M10



## Porca Rápida NT CC 41 ss

Grupo: 1714

### Aplicação

Particularmente útil na instalação de perfis verticais ou em locais de difícil acesso. Esta peça substitui a “3ª mão” e oferece as seguintes vantagens:

- ◆ Para todos os perfis Sikla do tipo 41, independentemente da altura do perfil.
- ◆ Não prende na cabeça dos parafusos quando desliza no perfil.
- ◆ Não tem aparência de fixação após aperto.

### Configuração

A porca e a mola estão firmemente ligadas.

### Instalação

Depois de inserir a Porca Rápida na abertura do perfil, virar –com uma ligeira pressão –à direita até ao seu limite máximo; a desinstalação efectua-se mediante a ordem inversa.

A instalação e a desinstalação não requerem ferramentas e pode ser repetida diversas vezes.

### Dados Técnicos

	M6	M8	M10
Torque de aperto [Nm]	10	25	40

Espessura perfil [mm]	M6	M8	M10	M6	M8	M10
	FZ ≤ [kN]	FZ ≤ [kN]	FZ ≤ [kN]	FQ ≤ [kN]	FQ ≤ [kN]	FQ ≤ [kN]
2,0	3,2	5,8	5,8	0,9	2,1	3,4
2,5	3,2	5,8	5,8	1,0	2,6	4,1

Nota: A capacidade máx. de carga dos perfis deve ser respeitada.

Material:

Porca: Aço inoxidável A4

Anilha: Chapa de aço, anticorrosivo

Tipo	Peso [kg]	Quant. [caixa]	Código
CC 41-M6	0,02	50	199299
CC 41-M8	0,03	50	199305
CC 41-M10	0,03	50	199312